

Délka

- fyzikální veličina
- značka: d
- základní jednotka: m (metr)

- pro správné měření je třeba:

- Zvolit správné měřidlo
- Měřit několikrát (udělat aritmetický průměr)
- Měřit důsledně

a) SPRÁVNÉ MĚŘIDLO

Skládací metr - nábytek

Svinovací metr - nábytek

Posuvné měřidlo (šupléra) – malé věci, přesně měřit

Pravítko – malé věci, rýsování

Pásmo – v tělocviku

Mikrometr – určit tloušťku

b) MĚŘIT NĚKOLIKRÁT

Aritmetický průměr:

[součet všech měření] : [počet měření] = aritmetický průměr

Př.

MĚŘENÍ Č.	1	2	3	4	5
	20,1	20,2	19,8	20,4	20,5

$$20,1+20,5+19,8+20,4+20,5 = 102$$

Počet měření: 5

Aritmetický průměr:

$$102 : 5 = 20,4$$

c) MĚŘIT DŮSLEDNĚ

